

ANEXO N°2

CHECK LIST DE OPERACIONES DEFENSIVAS PARA 10-5-5

Este documento es un recordatorio de las acciones defensivas mínimas a considerar ante un escenario que puede llegar a ser fatal, en función de la concentración y/o del tiempo de exposición a un gas mortal como es el ácido cianhídrico, que se genera cuando una sal de cianuro entra en contacto con un medio ácido.

- 1.- Trabajar siempre a favor del viento
- 2.- Establecer perímetro de seguridad
- 3.- Chequear sellado del traje de ingreso y operatividad full del ERA
- 4.- Emplear 2 detectores de ácido cianhídrico
- 5.- La primera acción al ingresar al lugar de la emergencia debe ser ventilar la zona
- 6.- En caso de existir personas vivas NO darles respiración boca a boca
- 7.- Tener presente que el movimiento de la(s) víctima(s) puede provocar generación de gases y salida de fluidos
- 8.- Evitar entrar en contacto con líquidos o fluidos del entorno de la víctima(s)
- 9.- Evitar entrar en contacto con cualquier sustancia sólida de color blanco
- 10.- Evitar la contaminación cruzada, que se genera cuando una persona involucrada en el evento se retira del lugar sin ser descontaminada
- 11.- Realizar descontaminación del personal y equipos
- 12.- Tener presente la negligencia responsable del mal manejo de los residuos peligrosos