

**Cuartel General, 26 de octubre de 2011.**

**Señor Capitán:**

En atención a investigar adecuadamente las causales de los accidentes de material mayor de la Institución, con el fin de determinar las responsabilidades y deficiencias de procedimientos y de esta forma velar por la seguridad del personal y conservación del material mayor y equipamiento, al Acuerdo del Consejo de Oficiales Generales de fecha 5 de enero pasado, que respalda las facultades que otorga al Comandante de la Institución el Título V, Art. 29 N°s. 1, 2, 6, 18 y Art. 33, N° 2, letra b, del Reglamento General del Cuerpo, con esta fecha se ha dictado lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA N° 116 / 2011**




Determinese la realización de un sumario administrativo en relación a la colisión sufrida por la pieza de material mayor MX, asignada a la 15ª Compañía, ocurrida el 24 de octubre de 2011, en la estación de bencina Copec, ubicada en Av. Francisco Bilbao esquina Av. Américo Vespuccio, mientras realizaba maniobras para colocarse en el dispensador de combustible.

Mientras dure la realización de este sumario el Voluntario de la 15ª Compañía, Maquinista Sr. Cristián Gübler Santander, queda inhabilitado para conducir las máquinas de la Compañía y el Voluntario Sr. Alex Von Dessahuer Castellón queda inhabilitado para salir a cargo de las piezas de material mayor de la Compañía a un acto de servicio.

Nombrase a cargo de la investigación determinada al 3er Comandante señor Gabriel Huerta Torres, quien será asesorado por el Departamento de Material Mayor.

Otórguese un plazo no superior a 10 días hábiles para la entrega del informe que contenga las conclusiones de la investigación.

Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, notifíquese a las Compañías, Secretaría General, Comandancia e interesado.

  
  
  
**CRISTOBAL GOÑI ESPÍLDORA  
COMANDANTE**

**AL SEÑOR  
CAPITÁN DE LA COMPAÑÍA  
PRESENTE**

**CGE/jtc.**